

## Schriftliche Einzelfrage

<b><u>Arbeitsnummer</u></b>	<i>21-08-0088</i>
<b><u>MdB</u></b>	<i>Wagner, Andreas</i>
<b><u>Fraktion</u></b>	<i>DIE LINKE.</i>
<b><u>Eingereicht</u></b>	<i>09.08.2021 (12:34 Uhr)</i>
<b><u>Bearbeiter</u></b>	<i>PD 1/V+1</i>
<b><u>Stand</u></b>	<i>09.08.2021 (15:04 Uhr)</i>
<b><u>Status</u></b>	<i>Übermittelt</i>
<b><u>Zuleitung BKAm</u></b>	<i>09.08.2021 (15:04 Uhr)</i>

### **Fragentext** (max. 1800 Zeichen):

Welche Sofortmaßnahmen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung eingeleitet, nachdem zwei durch die DB-Tochter DB-Regio betriebene S-Bahnen des Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) der Linie 7 am Donnerstagabend, 5. August 2021 bei Icking beinahe kollidiert sind (<https://www.merkur.de/lokales/wolfratshausen/icking-ort28838/muenchen-icking-s-bahn-s7-haltestelle-unfall-db-polizei-zufall-90906251.html>), um zukünftig ähnliche gefährliche Situationen zu verhindern und welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Sicherheit des Bahnverkehrs generell weiter zu erhöhen?